

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Reporte mensual de supervisiones físicas bajo resguardo del Departamento de Supervisión Técnica de Obra Pública, Adscrita a la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	
Clave y nombre de la Dependencia:	1113 Secretaría de la Contraloría
Programa Presupuestario:	O002 - Control y Transparencia Gubernamental
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01.A02 - Instrumentación de supervisiones a la calidad de las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución en el Estado.
Indicador:	C01.A02. Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.
Método de Cálculo:	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programadas) *100
Trimestre reportado:	3er trimestre 2023.
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/
Unidad Responsable del Indicador:	3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de supervisiones realizadas (24).

Denominador: Número de supervisiones programadas (25).

Este indicador tiene una meta anual de 81/89 supervisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 24 de las 25 programadas. El porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 100.00%.

Dependencia	Recurso o Programa	Verificaciones físicas realizadas			
		Julio	Agosto	Septiembre	Total
CAPA	PROAGUA	0	0	7	7
Subtotal					7
IFEQROO	FAM	0	3	1	4
Subtotal					4
SEDARPE	FAFEF	2	0	0	2
Subtotal					2
SEOP	FAFEF	6	3	0	9
	AGEPRO	0	2	0	2
Subtotal					11
Total de verificaciones realizadas		8	8	8	24
Total de verificaciones Programadas		8	8	9	25

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas en el período que se informa, se encuentra en los expedientes de Informes Técnicos **SECOES.SFIOPAS.CGFOPAS.CSOPAS.DVOLM.IS.2.4.1-001/2023** (camino) y **SECOES.SFIOPAS.CGFOPAS.CSOPAS.DVOLM.IS.2.4.1-002/2023** (concretos) bajo resguardo de la Coordinación General de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios a mi cargo.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Reporte mensual de supervisiones físicas bajo resguardo del Departamento de Supervisión Técnica de Obra Pública, Adscrita a la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría del Estado.		
Clave y nombre de la Dependencia:	1113 Secretaría de la Contraloría	
Programa Presupuestario:	0002 - Control y Transparencia Gubernamental	
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01.A02 - Instrumentación de supervisiones a la calidad de las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución en el Estado.	
Indicador:	C01.A02. Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.	
Método de Cálculo:	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programadas) *100	
Trimestre reportado:	3er trimestre 2023.	
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/	
Unidad Responsable del Indicador:	3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de supervisiones realizadas (24).

Denominador: Número de supervisiones programadas (25).


Este indicador tiene una meta anual de 81/89 supervisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 24 de las 25 programadas. El porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 100.00%.

Dependencia	Recurso o Programa	Verificaciones físicas realizadas			
		Julio	Agosto	Septiembre	Total
CAPA	PROAGUA	0	0	7	7
Subtotal					7
IFEQROO	FAM	0	3	1	4
Subtotal					4
SEDARPE	FAFEF	2	0	0	2
Subtotal					2
SEOP	FAFEF	6	3	0	9
	AGEPRO	0	2	0	2
Subtotal					11
Total de verificaciones realizadas		8	8	8	24
Total de verificaciones Programadas		8	8	9	25

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas en el período que se informa, se encuentra en los expedientes de Informes Técnicos **SECOES.SFIOPAS.CGFOPAS.CSOPAS.DVOLM.IS.2.4.1-001/2023** (camino) y **SECOES.SFIOPAS.CGFOPAS.CSOPAS.DVOLM.IS.2.4.1-002/2023** (concretos) bajo resguardo de la Coordinación General de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios a mi cargo.

9

Atentamente



ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE
OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.