

Reporte trimestral del número de supervisiones de las obras públicas y servicios que se encuentran en proceso de ejecución en el Estado	
Clave y nombre de la Dependencia:	1113 - Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Programa Presupuestario:	0001 – Fortalecimiento del Buen Gobierno y el Combate a la Corrupción
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C04.A01 – Supervisión de las obras públicas y servicios que se encuentren en proceso de ejecución en el Estado.
Indicador:	1113°001C04A01 – Número de supervisiones s Obras Públicas en proceso de ejecución
Método de Cálculo:	Número de supervisiones a Obras Públicas en proceso de ejecución
Trimestre reportado:	3er. Trimestre del ejercicio fiscal 2026
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sabgob.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion/
Unidad Responsable del Indicador:	1113-3319 – Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Datos de las Variables (Programado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Programado			
		Julio	Agosto	Septiembre	Meta del Trimestre
Otro	Número de supervisiones a obras públicas en proceso de ejecución	0	0	78	78

Datos de las Variables (Ejecutado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Ejecutado				
		Julio	Agosto	Septiembre	Nivel de Cumplimiento	semáforo
Otro	Número de supervisiones a obras públicas en proceso de ejecución	0	0	78	100.000%	

Descripción de los resultados:

Como parte de las acciones de fiscalización implementadas por la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, en apego a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y su reglamento, así como su contraparte Federal, y diversas normas oficiales (NMX) aplicables a la construcción de infraestructura (edificios, vialidades, drenaje, agua potable, etc.) así como el Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se realizan supervisiones técnicas para verificar la correcta ejecución de las obras.



Este indicador tiene como meta anual 250 supervisiones técnicas, en este sentido, para este tercer trimestre del ejercicio 2026, se programaron 78 supervisiones, de las cuales se realizaron el mismo número de supervisiones por parte del personal adscrito a esta Coordinación a mi Cargo, obteniéndose el 100.000 % del cumplimiento de las metas programadas para este tercer trimestre del 2026. Por lo que el indicador alcanzó semaforización en rango verde.

Anexos evidencia fotográfica:



Elaboró

Revisó

Autorizó



**C. Sergio André Herrera
Romero.**

Jefe del Departamento de
Supervisión de Obra Pública
y Servicios Relacionados.



C. Nicolás Puga Mendoza.

Coordinador de
Supervisión y Verificación
de Obra Pública y Servicios
Relacionados.



**Arq. Ángel Leopoldo
Sánchez González.**

Coordinador General de
Fiscalización de Obra
Pública, Adquisiciones y
Servicios.